

2023年10月20日

各位

株式会社ピソラ
経営企画室長 野中 甲輝

PISOLA 茨木真砂店のカセットガスボンベの破裂事故に関するお知らせ

令和5年10月18日（水）午後16時頃発、
「PISOLA 茨木真砂店」（大阪府茨木市真砂2丁目9-36）において、
カセットガスボンベの破裂事故が発生いたしました。

幸いにも人的被害はございませんでしたが、
同店舗および当社を日頃からご利用いただいておりますお客様および近隣住民・関係者の皆様に多大なご迷惑
とご心配をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

記

1. 事故の概要

- | | |
|----------|--|
| (1) 発生日時 | 2023年10月18日午後16時00分頃 |
| (2) 発生場所 | PISOLA 茨木真砂店の厨房内のコンロ付近 |
| (3) 事故内容 | カセットガスボンベの破裂により、ダクトグリースフィルターに
付着していた油に一部引火しました。 |
| (4) 被害状況 | 人的被害や建物・備品の物損はなく、警察及び消防局より現場検証を行い、
許可をいただいた上で同日午後18時頃より営業を再開しております。 |

2. 事故の原因

カセットガスボンベがガスコンロの火元から約20～30cmの距離に一時保管されたまま
コンロを使用したことにより、カセットガスボンベ本体の温度、気圧が上昇し破裂しました。

その破裂によりダクトグリースフィルターに付着していた油へ一部引火しました。

3. 再発防止に向けて

今回の事故を真摯に受け止め、関係機関のご指導を仰ぎつつ適切な対策を実施するとともに、
近隣の皆様方に誠意をもって対応してまいります。

当社では、この事態を厳粛に受け止め、安全管理体制を見直すとともに、再発防止に
万全を尽くして参る所存でございます。

今後とも変わらぬご支援を賜りますことを伏してお願い申し上げます。

以上